



Bijlage 1: Plattegrond toekomstige situatie




BEGANE GROND

plattegrond begane grond



1 ste VERDIEPING

plattegrond 1^e verdieping




2e VERDIEPING


plattegrond 2^e verdieping

Bijlage 2: Natuurgegevens Natuurloket


Rapportage voor kilometerhok X:209 / Y:388								
Soortgroep	FF1*	FF23*	FF vogels	Hrl*	RL*	Volledigheid*	Detail*	Actualiteit*
Vaatplanten	4	3			3	goed	-	1991-2007
Mossen						niet		1997-2007
Korstmossen						niet		1992-2007
Paddestoelen						niet		1992-2007
Zoogdieren	13	2		4		matig	51-100%	1997-2007
Broedvogels			32		6	goed	0%	1996-2007
Watervogels						redelijk	0%	96/97-06/07
Reptielen						niet		1992-2007
Amfibieën	3					redelijk	51-100%	1992-2007
Vissen		1			1	goed	0%	1992-2007
Dagvlinders						goed		1998-2008
Nachtvlinders						niet		1980-2008
Libellen					1	goed	0%	1993-2007
Sprinkhanen					0	goed		1993-2007
Overige ongewervelden						niet		1993-2007



Bijlage 3: Broedvogelgegevens Provincie Limburg




Bijlage 4: Vegetatiegegevens Provincie Limburg



Projectlocatie

Beschermden soorten planten



Wegberm met alleen lage kwaliteit indicerende soorten

Projectlocatie

Vegetatietypen recente kartering

Bijlage 5: Planschadeverhaalovereenkomst (separaat aangeleverd)